

弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【修斉小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 弘前鰯ヶ沢線	弘前市十腰内地内	歩道狭く確保できてない。通行車両のスピードが速く危険。横断歩道設置要望。	路肩確保(要検討) 横断歩道新設(要検討)	青森県 弘前警察署
No.2	県道 弘前鰯ヶ沢線	弘前市十腰内地内	カーブがきつく交通状況が見えにくい。通行車両のスピードが速いため危険。	ボランティア等による見守りなど 照明灯設置(要検討) 最高速度変更(抑制)(要検討)	弘前市教育委員会 青森県 弘前警察署
No.3	県道 弘前鰯ヶ沢線	弘前市十腰内地内	カーブがきつく横断歩道が見えにくい。通行車両のスピードが速い。歩道除雪が不十分	側溝段差解消 最高速度変更(抑制)(要検討)	青森県 弘前警察署

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【草薙小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 弘前鰯ヶ沢線	弘前市大森外地内	鰯ヶ沢道(県道31号)通行車両のスピードが速く児童が危険。	一部歩道整備事業着手済み 最高速度変更(抑制)(要検討)	青森県 弘前警察署

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【三和小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 三和下池神線	弘前市三和地内	建造物のため、見通しが悪い。通行車両のスピードも速く危険。	職員による見回り及び児童への指導の徹底 見通し改善(要検討)	弘前市教育委員会 弘前市
No.2	市道 小友笹館線	弘前市三和地内	建造物のため、見通しが悪い。通行車両のスピードも速く危険。	横断歩道新設	弘前警察署

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【新和小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 弘前柏線	弘前市種市地内	道路が狭く、交通量も多く通行車両のスピードも速く危険。	新学期などに保護者による街頭指導 外側線の引き直し 線形改良(要検討)	弘前市教育委員会 青森県 青森県
No.2	市道 檜木青女子線	弘前市青女子地内	押しボタン信号はあるが、見通しも悪く、通行車両のスピードも速く危険。	植栽の剪定 注意喚起看板の設置	弘前市 弘前市教育委員会
No.3	市道 青女子桜苅8号線	弘前市青女子地内	交通渋滞を避けるため、車両が狭い農道を通行し、スピードも速く危険。	注意喚起看板の設置	弘前市教育委員会

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【高杉小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 弘前鰯ヶ沢線	弘前市独狐地内	道路が狭く、交通量も多い。冬期間は一層狭くなり滑りやすく危険度が増す。	注意喚起看板の設置 道路拡幅、歩道整備(要検討)	弘前市教育委員会 青森県
No.2	県道 五所川原岩木線	弘前市高杉地内	信号が設置されているが、通行車両のスピードが速く黄信号でも停止しない等危険。	交通指導取締り、交通監視活動	弘前警察署

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【船沢小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 五所川原岩木線	弘前市中別所外地内	道路が狭く、交通量も多く通行車両のスピードも速く危険。	歩道の新設	青森県
No.2	市道 折笠愛宕線	弘前市折笠地内	三叉路の交差点で見通しも悪く、通行車両のスピードも速く危険。	ボランティア等による見守り 交差点改良	弘前市教育委員会 弘前市
No.3	市道 独狐富米線	弘前市富栄地内	(用水路)道路に面した用水路に柵などが無い部分があり危険。	防護柵の設置	弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南部県民局地域整備部道路施設課

【弥生小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 五所川原岩木線	弘前市弥生地内	県道岩木山環状線 交通量が多く途中で歩道も切れている部分もあり危険。	児童や保護者への注意喚起 歩道整備(要検討)	弘前市教育委員会 青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南部県民局地域整備部道路施設課

【三省小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 弘前柏線	弘前市中崎外地内	東建運輸～学校～三世寺温泉 道路が狭くカーブも多く歩道も狭いため危険。	急カーブに視線誘導標設置	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南部県民局地域整備部道路施設課

【致遠小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 浜の町船水線	弘前市船水2丁目外地内	道路が狭く見通しが悪い。歩道もなく危険。	新たに募る見守り隊による安全確保の強化 外側線の設置	弘前市教育委員会 弘前市
No.2	市道 浜の町藤代線	弘前市浜の町西2丁目外地内	道路が狭く見通しが悪い。歩道もなく危険。	歩道の設置(要検討)	弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南部県民局地域整備部道路施設課

【城東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 石川百田線	弘前市百田地内	歩道沿いに倒壊寸前の家屋有り、車道にもはみだして危険。	通学路の変更 歩道整備事業中、建物撤去済み	弘前市教育委員会 青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南部県民局地域整備部道路施設課

【福村小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 福田境関線	弘前市福田1丁目外地内	福田交差点信号は交通量も多い。	交差点改良(要検討) 横断歩道塗り直し	弘前市 弘前警察署
No.2	市道 福田境関線	弘前市福田1丁目外地内	境関方面からは左側通行を実施、横断歩道を要望。道路幅も狭く特に冬期間は危険。	路側帯のカラー舗装化 視距改良(要検討) 新境橋人道橋の新設 外側線の設置 横断歩道新設	弘前市 弘前市 弘前市 弘前市 弘前警察署
No.3	市道 境関川合線	弘前市田園5丁目外地内	児童センターまでの道路が、車がすれ違いできないほど狭い。	教職員による登校指導	弘前市教育委員会

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南部県民局地域整備部道路施設課

弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【豊田小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 豊田3号線	弘前市外崎5丁目地内	未来橋は交通量が多く信号機もない。階段も危ない。	ボランティア等による見守り 待機場所の排雪強化 信号機(歩車分離化)設置(要検討) 交通指導取締り、交通監視活動	弘前市教育委員会 弘前市 弘前警察署 弘前警察署
No.2	県道 松木平撫牛子停車場線	弘前市小比内1丁目外地内	小比内2丁目～3丁目の弘南電鉄踏切まで、狭く歩道がない。交通量も多く危険。	外側線の引き直し	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【堀越小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 松木平撫牛子停車場線	弘前市門外1丁目地内	学校から門外踏切に至るまでの道路が非常に狭く、交通量が多く危険。(通学路部分指定)	通学路の変更 歩道整備(要検討)	弘前市教育委員会 青森県
No.2	県道 石川百田線	弘前市門外1丁目外地内	学校から堀越公民館までの県道が狭く危険。	歩道整備(要検討)	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【文京小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 中野山崎線	弘前市中野5丁目外地内	交通量が多く、中野5丁目方面は横断時危険。ドライバーに注意喚起の標識等要する。	児童への指導 横断歩道標識設置	弘前市教育委員会 弘前警察署

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【千年小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 狼森千年外2路線	弘前市千年4丁目外地内	交通量が非常に多く歩道が設置されていない箇所も多い。	ボランティア等による見守り 外側線の設置	弘前市教育委員会 弘前市
No.2	市道 小栗山清水森線	弘前市清水森外地内	道路が狭く、路側帯のみで歩道が分離されておらず、交通量も多い。	路肩草刈	弘前市
No.3	県道 石川土手町線	弘前市小栗山外地内	道路が狭く、路側帯のみで歩道が分離されておらず、交通量も多い。	外側線の引き直し	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【大和沢小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 中野座頭石線	弘前市狼森地内	道路が狭く交通量が多い。一部歩道が整備されていない。	教職員・保護者による巡回 外側線の設置	弘前市教育委員会 弘前市
No.2	市道 中野座頭石線	弘前市大和沢地内	S字カーブで見通しが悪い。一部歩道が整備されていない。横断歩道を渡りづらい。	外側線の設置	弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【小沢小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 小沢大開1号線	弘前市大開3丁目外地内	道路が狭く交通量が多いため一方通行が必要。歩道の確保が難しい。	交通安全教室や集団下校による安全指導など 道路反射鏡の設置 横断歩道新設 スクールゾーン(要検討)	弘前市教育委員会 弘前市 弘前警察署 弘前警察署
No.2	市道 桜ヶ丘1号線	弘前市桜ヶ丘4丁目外地内	道路が狭く、見通しが悪いうえ、交通量も多い。	注意喚起看板の設置	弘前市教育委員会
No.3	県道 久渡寺新寺町線	弘前市小沢地内	歩道が狭いうえにカーブしており見通しも悪い。	注意喚起看板の設置 警戒標識の設置	弘前市教育委員会 青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【青柳小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 岩崎西目屋弘前線	弘前市悪戸地内	登校時は交通量が多い。五叉路のため、横断時の注意が必要。	PTAによる除雪 交差点改良(要検討) 信号機(歩車分離化)(要検討) 歩行者用灯器移設	弘前市教育委員会 青森県 弘前警察署 弘前警察署
No.2	県道 岩崎西目屋弘前線	弘前市悪戸地内	冬期間歩道が狭く、車道を歩行する場合もある。	歩道整備(要検討)	青森県
No.3	県道 関ヶ平五代線	弘前市下湯口地内	交通量が多く、急カーブになっており、歩行時や横断時は注意が必要。	線形改良(要検討)	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【東目屋小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 岩崎西目屋弘前線	弘前市桜庭地内	旧道とバイパスの交差点で車のスピードが速く、冬期間は道路が狭く危険。	冬期間、教員・保護者による交差点見守り 除雪作業配慮	弘前市教育委員会 青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【和徳小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 石川百田線	弘前市和徳町地内	堅田郵便局付近の横断歩道が交通量が多く横断できないため、信号機の設置を望む。	ボランティア等による見守り 信号機新設(押ボタン)(要検討) 横断歩道塗り直し 交通指導取締り、交通監視活動	弘前市教育委員会 弘前警察署 弘前警察署 弘前警察署
No.2	市道 和徳町線外	弘前市和徳町外地内	冬にみつわ通りの家屋の屋根雪が通学路に落ちそうになり危険。	冬期間、積雪状況監視・注意喚起	弘前市教育委員会

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【時敏小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 亀甲向外1号線	弘前市小人町外地内	道路が狭く交通量が多い。一部歩道が整備されていない。郵便局側は縁石が無く危険。	路肩除雪 歩道整備(要検討)	弘前市教育委員会 弘前市
No.2	県道 八幡宮線	弘前市田町2丁目外地内	道路が狭く交通量、歩行者が多い。縁石がないため危険。	除雪作業配慮	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【北小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 宮園青山線	弘前市青山4丁目外地内	交通量が多く、以前交通事故も発生しており、危険度が高い。	ボランティア等による見守り 植栽の剪定 横断歩道の新設	弘前市教育委員会 弘前市 弘前警察署

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【城西小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 袋町線	弘前市袋町地内	学校周辺は速度制限30kmだが、守られていない。標識の設置望む。	ボランティア等による見守り 標識設置	弘前市教育委員会 弘前警察署

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【西小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 樋の口町7号線	弘前市茜町3丁目外地内	校門前の道路がカーブになっており、横断する子どもが見えにくい。今後交通量増も懸念される。	ボランティア等による見守り 注意喚起看板の設置 外側線の設置 横断歩道標示塗り直し(要検討)	弘前市教育委員会 弘前市教育委員会 弘前市 弘前警察署

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【大成小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 富田樹木線	弘前市富田3丁目地内	焼き肉モーモー前交差点が変則で、交通量も多いが道幅が狭い。	ボランティア等による見守り 交差点改良事業中	弘前市教育委員会 弘前市
No.2	市道 富田樹木線	弘前市寒沢町外地内	弘高下駅 道幅が狭く交通量も多い。冬期間は滑りやすく危険。	踏切の拡幅(要検討)	弘前市
No.3	市道 百石町富田線	弘前市吉野町外地内	麵ショップかがや付近 見通しが悪く交通量も多い。	見通し改善(要検討)	弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【三大小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 石川百田線	弘前市取上1丁目外地内	交通量が多く、日常的に渋滞しており、右折、左折の自動車が途中で停止することもあり危険。	学級における安全指導 交差点改良(要検討) 横断歩道移設など(要検討)	弘前市教育委員会 青森県 弘前警察署
No.2	県道 石川百田線	弘前市取上1丁目外地内	交通量が多く、歩道がない。道路の両側を歩行しており危険。	学級における安全指導 舗装補修、外側線の引き直し	弘前市教育委員会 青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【朝陽小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 在府町1号線	弘前市茂森町地内	スクールゾーンになっているが、進入する車両があり危険。	交通指導取締り、交通監視活動	弘前警察署
No.2	市道 茂森新町線 県道 岩崎西目屋弘前線	弘前市茂森新町外地内	多人数で信号待ちする場合、交差点が狭く危険。	ボランティア等による見守り 路肩確保(要検討) 外側線の設置	弘前市教育委員会 青森県 弘前市
No.3	県道 岩崎西目屋弘前線	弘前市常盤坂1丁目外地内	カーブのため、見通しが悪く直前まで車両が見えないため危険。	電柱の移設(要検討)	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【桔梗野小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 久渡寺新寺町線	弘前市樹木2丁目外地内	一部片側に歩道がない。	ボランティア等による見守り 歩道の新設	弘前市教育委員会 青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【石川小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 石川内ネブコ線	弘前市石川地内	工藤医院前の交差点、石川駅に行く交通量が多い。	保護者・職員による通学路の安全点検 外側線の設置	弘前市教育委員会 弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【岩木小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 岩木小5号線	弘前市五代外地内	大型の交通車両の通行も多く危険。ガードレールの設置も強く望む。(議員要望あり)	歩道の設置(要検討)	弘前市
No.2	県道 五所川原岩木線	弘前市八幡外地内	橋梁部の歩道が片側より整備されていない。改修を望む。	学級指導による安全意識の向上など 横断歩道新設(要検討)	弘前市教育委員会 弘前警察署
No.3	県道 関ヶ平五代線	弘前市賀田2丁目外地内	登校時通行車両が多く、なかなか横断できない。また車両も止まらない場合が多い。	交通指導員配置場所の変更	弘前市教育委員会

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【百沢小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 岩木山環状線	弘前市高岡地内	信号機、横断歩道が無いため危険。(設置予定という話もある)	横断歩道新設	弘前警察署

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【相馬小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 向山五所線	弘前市五所外地内	変則的な交差点で、交通量も多く危険であるため、横断歩道を要望する。	教職員・PTAによる見守り 横断歩道新設	弘前市教育委員会 弘前警察署
No.2	県道 関ヶ平五代線	弘前市黒滝外地内	湯口→五所間の県道の道路幅が狭いため危険。	線形改良(要検討)	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前市防災安全課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課