青森県　弘前市　大和沢小学校区　（通学路対策箇所図）

【合同点検メンバー】教育委員会学校整備課、小学校、弘前警察署交通第二課、弘前市土木課、道路維持課

＜No.5＞　信号機付近の丁字路は見通しが悪く、カーブミラーも1つで片側しか確認できない。

＜対策メニュー＞
カーブミラーの増設【弘前市】

＜No.3＞　S字カーブになっていて見通しが悪いため危険。

＜対策メニュー＞
①路面標示、外側線の引き直し【弘前市】（一部対策済）
②カーブミラーの付け替え【弘前市】

＜No.1＞　道幅が狭く、道路脇に大きな用水路等もあって危険。

＜対策メニュー＞
①外側線の引き直し【弘前市】
②カーブミラーの角度調整【弘前市】（対策済）
③学校による安全教育【教育委員会】

＜No.4＞　カーブがきつく、見通しが悪い。また、路側帯が狭く、外側線が消えているところもある。

＜対策メニュー＞
①路面標示、外側線の引き直し【弘前市】（一部対策済）
②側溝の蓋掛け【弘前市】（対策済）

＜No.6＞　交通量が多いため危険。

＜対策メニュー＞
①通学路の標識設置【弘前市】（対策済）
②足型ストップマークの設置【教育委員会】

＜No.2＞　道幅が狭く、車の出入りが多いため危険。

＜対策メニュー＞　外側線の引き直し【弘前市】