

令和3年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表 (5月13～14日、27日実施分)

【桔梗野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道富田樹木線	桔梗野小学校前	交通量が多く、横断歩道はある(信号機無し)ものの児童が安全に渡ることができない。	交通安全	①横断歩道の引き直し ②信号機のない横断歩道の渡り方教室の開催(対策済)	①弘前警察署 ②弘前市
2	市道富田樹木線、桔梗野三丁目1号線	第四中からローソン弘前桔梗野二丁目店までの通り	片側に歩道がなく路側帯も狭い。冬期は雪により歩道が確保されていない。	交通安全	学校による安全教育	教育委員会
3	市道新寺町桔梗野線	青森銀行桔梗野支店前	路側帯が狭く白線がほぼ消えかけている。冬期は雪により歩道が確保されていない。	交通安全	①外側線の引き直し(対策済) ②路側帯カラー舗装の検討	①・②弘前市
4	(一)桔梗野富田線	酒のやまや弘前樹木店前	側溝の一部に蓋がかかっておらず危険。	交通安全	外側線の引き直し(対策済)	中南地域県民局

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、生活安全課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【千年小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道中野座頭石線	原ヶ平一丁目地内	現状、側溝に蓋がかかっておらず、歩行者や自転車の通行帯がなく危険。	交通安全	側溝整備に向けた調査の実施	弘前市

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、生活安全課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【致遠小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道浜の町1号線	山喜食堂前交差点	車の交通量が非常に多く、歩行者の横断が困難。冬は積雪で道路がさらに狭くなる。	雪対策	冬期間の除雪パトロールの実施	弘前市
2	市道石渡外瀬線	致遠児童センター前	道路幅が狭いため歩行スペースがない。	交通安全	①外側線の引き直し(対策済) ②路側帯カラー舗装の検討	①・②弘前市

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、生活安全課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【新和小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道青女子桜苅4号線	青女子桜苅地内	カーブがきつく、車両が転落したこともあり危険。	交通安全	側溝の整備	弘前市

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、生活安全課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【朝陽小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道茂森新町線	山観通り	冬期間の積雪により路側帯の歩行が困難なため車道を歩いている状態。バスなどの大型車両が通行するため非常に危険。	雪対策	冬期間の除雪パトロールの強化、除排雪の徹底	弘前市
2	市道在府町1号線	サンパレス秋田屋から朝陽小学校までの通り	平日の7～8時は進入禁止であるにもかかわらず進入してくる車両がある。	交通安全	取締りの強化	弘前警察署
3	市道西茂森町線	クメタ生花店から加藤酒店(旧店舗)までの通り	外側線が引かれているが、路側帯が非常に狭いため危険。	交通安全	路肩拡幅のための側溝整備を実施(R3年度完了予定)	弘前市

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、生活安全課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【松原小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道小比内松原線ほか	松原二丁目地内	学校への送迎車両が多数停車し、歩行する児童の妨げになっている。	交通安全	路面標示の設置及び路側帯カラー舗装を検討	弘前市
2	松原東五丁目の私道	松原東五丁目地内	廃屋の外壁等の傷みが激しいため危険。	防犯	所有者調査の実施及び屋根の飛散防止措置の検討	弘前市

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、生活安全課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

令和3年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表 (5月13～14日、27日実施分)

【高杉小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(主)弘前鰯ヶ沢線	高杉駐在所前の丁字路	側溝の蓋と蓋の隙間が大きく危険。(足がはまり児童が怪我をした事例あり)	その他	隙間の解消(対策済)	中南地域県民局
2	市道高杉山下2号線	高杉山下地内(南貞院横)	廃屋の壊れた窓ガラスがむき出しになっていて危険。	防犯	年数回のパトロールを実施	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【時敏小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(一)八幡宮線	熊野奥照神社から第一中に向かう通り	道路が狭いため、自転車通学の中学生在が歩道を走行し危険。	交通安全	①道路の幅を検討 ②学校による安全教育	①中南地域県民局 ②教育委員会
2	市道宮園一丁目2号線(ほか法定外道路を含む)	時敏小から熊谷板金にかけての通り	側溝に蓋がされていない箇所があり危険。	交通安全	路肩幅のため側溝整備を検討(市道宮園一丁目2号線側溝整備後、残りの法定外道路区間を実施予定)	弘前市
3	市道田町3号線	時敏小と社会福祉センターの間の交差点	クランクになっていて歩行者の横断が難しい。	交通安全	横断歩道の設置	弘前警察署
4	(一)八幡宮線	特進工業前	側溝脇に穴があり危険。	その他	道路の補修(対策済)	中南地域県民局
5	市道田町3号線	宮園一丁目地内	道路が狭いため、車道にはみ出して歩行する恐れがあり危険。	交通安全	外側線の引き直し(対策済)	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【自得小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(主)弘前鰯ヶ沢線	鬼沢字菖蒲沢地内	歩道がほとんどなく、外側線も消えているところが多く危険。	交通安全	外側線の引き直し(一部実施済)	中南地域県民局

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、生涯学習課、[弘前警察署]交通第二課、生活安全課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

【三省小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(主)弘前柏線	旧相澤鮮魚店前交差点	見通しが悪い交差点で交通量も多く、歩行者が横断がしづらいため危険。	交通安全	予告表示の引き直し、止まれ標示の設置	弘前警察署
2	(主)弘前柏線	旧相澤鮮魚店前交差点から三省小学校までの歩道	歩道の縁石が劣化により崩れており危険。	交通安全	ポール(視線誘導標)を縁石上に設置	中南地域県民局

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、生涯学習課、[弘前警察署]交通第二課、生活安全課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課