

令和3年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表 (9月以降実施分)

【新和小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(主)弘前柏線	新和地区体育文化交流センター前	土淵堰側に路側帯はあるがとても狭く、かつガードレールが低い危険。	交通安全	①ガードレール再設置(嵩上げ) ②学校による安全教育	①中南地域県民局 ②教育委員会

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】道路維持課、地域交通課

【岩木小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(主)五所川原岩木線	鼻和字西田地内	交通量が多く、道幅が狭いため危険。	交通安全	①水路蓋掛け(側溝整備)を検討 ②学校による安全教育	①中南地域県民局 ②教育委員会

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】道路維持課、地域交通課

【北小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道青山三丁目6号線	青山三丁目地内(学校南側の県営住宅周辺)	駐車場(民地)の通り抜けや直角になっている歩道をショートカットして歩く児童が見られ、車との接触がありそうで危険。	交通安全	①植栽柵の埋め立てによる通路の確保 ②学校による安全教育	①弘前市 ②教育委員会
2	市道清野袋岩賀線	清野袋四丁目地内(八幡宮横)	道路が狭い割に車の交通量が多いため危険。スピードを落とさず走る車が多い。	交通安全	①外側線の引き直し ②のぼり旗の設置(対策済) ③学校による安全教育	①・②弘前市 ③教育委員会
3	市道岩賀線	岩賀二丁目地内(ファミリーマート弘前岩賀店前)	付近に信号機があるものの遠回りになってしまうため、信号機のない交差点を渡っている実態がある。	交通安全	学校による安全教育	教育委員会

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【高杉小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(一)前坂藤崎線	前坂字船山地内(前坂停留所横の丁字路)	信号機のない横断歩道があるが、朝は特に交通量が多いため横断しづらい。また、市内へ向かう車のスピードが出ているため、横断待ちで滞留している間もとても危険である。	交通安全	①停止線、横断歩道の引き直しと止まれ標示の追加 ②学校関係者によるのぼり旗の設置	①弘前警察署 ②教育委員会
2	(主)弘前鰯ヶ沢線	高杉字山下地内(武藤商店前交差点)	歩行者用信号がついていない。	交通安全	①歩行者用信号の設置 ②学校による安全教育	①弘前警察署 ②教育委員会

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【裾野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(主)弘前鰯ヶ沢線	十面沢字早助森地内(新屋自動車前交差点)	交通量が多く、スピードを出して走行している大型車両もあり危険。	交通安全	①外側線の引き直し ②のぼり旗の設置(対策済) ※冬期間は除雪のため取り外し	①中南地域県民局 ②弘前市
2	市道大森草薙1号線	貝沢字秋森地内(旧草薙小横の丁字路)	やまなみロードへの抜け道として利用している車が多いが、道幅が狭いため危険。丁字路付近は家屋によって交通状況の把握が難しく、歩行者に気付かず接触する危険性がある。	交通安全	のぼり旗の設置(対策済) ※冬期間は除雪のため取り外し	弘前市

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【第三大成小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(一)石川百田線ほか	富田町地内(みちのく銀行松森町支店前交差点)	横断歩道が見えにくくなっている。	交通安全	横断歩道の引き直し	弘前警察署
2	市道富田町線	富田町地内(アパートメント・ハウス悠裕富田前)	横断歩道が見えにくくなっている。	交通安全	①横断歩道の引き直し ②横断歩道の引き直しのための道路補修	①弘前警察署 ②弘前市

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

令和3年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表 (9月以降実施分)

【大和沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道狼森千年線	狼森字天王地内	道幅が狭く、道路脇に大きな用水路等もあって危険。	交通安全	①外側線の引き直し ②カーブミラーの角度調整(対策済) ③学校による安全教育	①・②弘前市 ③教育委員会
2	市道狼森小栗山線	狼森字天王地内	道幅が狭く、車の出入りが多いため危険。	交通安全	外側線の引き直し	弘前市
3	市道中野座頭石線	大和沢字里見地内(船水商店前交差点)	S字カーブになっていて見通しが悪いため危険。	交通安全	①路面標示、外側線の引き直し(一部対策済) ②カーブミラーの付け替え	①・②弘前市
4	市道中野座頭石線	一野渡字岡本地内	カーブがきつく見通しが悪い。また、路側帯が狭く、外側線が消えているところもある。	交通安全	①路面標示、外側線の引き直し(一部対策済) ②側溝の蓋掛け(対策済)	①・②弘前市
5	市道中野座頭石線	狼森字西元地内(狼森停留所横の丁字路)	信号機付近の丁字路は見通しが悪く、カーブミラーも1つで片側しか確認できない。	交通安全	カーブミラーの増設	弘前市
6	市道中野座頭石線、小栗山下湯口線	狼森字天王地内(狼森食堂前交差点)	交通が多いため危険。	交通安全	①通学路の標識設置(対策済) ②足型ストップマークの設置	①弘前市 ②教育委員会

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【大成小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(一)石川百田線、市道土手町富田線	土手町地内(エネオス弘前土手町店前)	一斉下校時、多数の児童が通過する地点になっているが、待機場所が狭く危険。	交通安全	①外側線の引き直し ②グリーンパルトの設置 ③学校による安全教育	①中南地域県民局 ②弘前市 ③教育委員会
2	(一)石川土手町線	富田三丁目地内(あいや前)	大型の車が通る際、横断待ちの歩行者に接近するため危険。	交通安全	外側線の引き直し	中南地域県民局
3	市道土手町富田線	御幸町地内(大成小校門前)	歩道はあるが、道路の白線が薄く危険。	交通安全	外側線の引き直し	弘前市
4	市道富田樹木線	富士見町地内(青森銀行富田支店前)	待機場所が狭く危険。白線も消えている。	交通安全	横断歩道、停止線移設の検討	弘前警察署
5	市道森町品川町線	品川町地内(胸肩神社前)	歩道は広いが、白線がない。	交通安全	外側線の引き直し	弘前市

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【豊田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(一)松木平撫牛子停車場線、市道小比内一丁目1号線	豊田一丁目地内(豊田珠算学院前)	交通が多く、横断歩道に児童がいてもスピードを緩めない車が多いため危険。	交通安全	①外側線の引き直し(市道) ②外側線の引き直し(県道) ③横断歩道、停止線、予告表示の引き直し	①弘前市 ②中南地域県民局 ③弘前警察署

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【城東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(一)石川百田線	大久保字西田地内	県道を横断するための横断歩道がなく、児童が車と車の間から飛び出す事案も発生しており危険。	交通安全	停止線の移設(R3年度完了予定)	弘前警察署
2	(一)松木平撫牛子停車場線	撫牛子五丁目地内(セブンイレブン弘前撫牛子店から撫牛子踏切)	道幅が狭く歩道がない状態で交通も多いためとても危険。冬期は雪で道幅が狭くなりさらに危険。	交通安全	横断歩道の引き直し	弘前警察署

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】土木課、道路維持課

令和3年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表 (9月以降実施分)

【堀越小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(一)石川百田線	大清水三丁目地内(弘前大清水郵便局前)	緑石も路側帯もないため危険。	交通安全	外側線の引き直し	中南地域県民局
2	市道小比内松原線	大清水字上広野地内(万助踏切付近)	信号のない交差点で、常に交通量が多く歩行者が気をつかう状態。	交通安全	①のぼり旗の付け替え ②学校による安全教育	①弘前市 ②教育委員会

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】土木課、道路維持課

【桔梗野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道桔梗野三丁目2号線	桔梗野四丁目地内(セブンイレブン弘前桔梗野店横)	7:00～8:00にスクールゾーンとなる道路であるが、交通車両が多く、近隣の保護者から苦情がある。	交通安全	①取締りの継続実施 ②保護者への周知	①弘前警察署 ②教育委員会
2	市道桔梗野2号線	緑ヶ丘一丁目地内	直線の坂道のためスピードが出やすい道路で、横断しようとする児童が事故に遭いそうになり危険。	交通安全	①外側線の引き直し ②グリーンベルトの設置 ③のぼり旗の更新 ④パトロールの強化(管内交番へ依頼済)	①・②・③弘前市 ④弘前警察署

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【朝陽小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道寺沢線	茂森新町一丁目地内	道路が狭く、見通しがよくないため危険。	交通安全	①外側線の引き直し ②横断歩道の引き直し	①弘前市 ②弘前警察署

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【城西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道平岡町線、新町線	新町地内(専学院前丁字路)	一時停止標識のある方向からの自動車の不停止があり危険。	交通安全	①のぼり旗の設置(対策済) ②学校による安全教育 ③パトロールの強化(管内交番へ依頼済)	①弘前市 ②教育委員会 ③弘前警察署
2	(主)弘前鰯ヶ沢線	浜の町東一丁目地内	横断歩道が少ないため自転車による飛び出し(ななめ横断)があるなど危険。	交通安全	①外側線の引き直し ②学校による安全教育	①中南地域県民局 ②教育委員会

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【東目屋小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道国吉黒土線	国吉地内(国吉郵便局前の通り)	市内へ向かう車のスピードが速く、国吉橋の手前にはカーブした緩い坂道があり、学校へ行く児童からは向かってくる車の確認がしづらく危険。	交通安全	①のぼり旗の設置(対策済) ②学校による安全教育 ③パトロールの強化(管内駐在所へ依頼済)	①弘前市 ②教育委員会 ③弘前警察署

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課

【船沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	(主)弘前環状線	富栄字平岡地内	路側帯が少なく白線が消えているところも多い。バスや大型トラックの通行があり、スピードを出している車も多く危険。	交通安全	外側線の引き直し	中南地域県民局
2	市道宮館三ツ森線	宮館字房崎地内(瑞楽園前)	道幅が狭いが、側溝に蓋がなく、民家の生け垣が道路にはみ出していることでさらに狭くなっている。また、抜け道として通行する車のスピードが出ていて危険。	交通安全	①側溝の整備について検討 ②学校による安全教育	①弘前市 ②教育委員会

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、【弘前警察署】交通第二課、【青森県】中南地域県民局道路施設課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課