

青森県 弘前市 桔梗野小学校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】教育委員会学校整備課、小学校、弘前警察署交通第二課、生活安全課、弘前市土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

<No.2> 四中からローソンまでの片側(西側)の通学路が狭い。また、冬期は除排雪されず、歩道が確保されていない。



<対策メニュー>
学校による安全教育【教育委員会】

--- : 通学路(学校指定)
--- : 要対策箇所

<No.1> 校門前の道路は交通量が多く、横断歩道はあるものの、児童が安全に渡ることができない。



<対策メニュー>
①横断歩道の引き直し【弘前警察署】
②信号機のない横断歩道の渡り方教室の開催【弘前市】(実施済)

<No.4> やまや前の側溝の一部に蓋がされていない。



<対策メニュー>
外側線の引き直し【青森県】(対策済)

<No.3> 青森銀行前の通学路が狭く、白線がほぼ消えかけている。また、冬期は除排雪されず、歩道が確保されていない。



<対策メニュー>
①外側線の引き直し【弘前市】(対策済)
②路側帯カラー舗装の検討【弘前市】

