

## 令和4年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表 (5月10日及び12日実施分)

### 【桔梗野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	私道樹木一丁目24付近	樹木幼児公園	人通りが少なく、過去に不審者が出たことがある。	防犯	パトロール強化(実施済)	弘前警察署
2	市道樹木3号線 樹木一丁目19付近	樹木第2幼児公園	人通りが少なく、過去に不審者が出たことがある。	防犯	パトロール強化(実施済)	弘前警察署
3	市道樹木1号線 樹木一丁目20付近	樹木一丁目地内のりんご畑	人通りが少なく、過去に不審者が出たことがある。	防犯	パトロール強化(実施済)	弘前警察署
4	市道富田樹木線	桔梗野一丁目地内・弘高下駅までの坂道	歩道がなく、交通量が多い。	交通安全	①グリーンベルトの設置 ②電柱の移設 ③横断歩道の設置	①弘前市 ②弘前市 ③弘前警察署

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、生涯学習課、[弘前警察署]交通第二課、生活安全課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

### 【西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道樋の口7号線	西小学校校門前	全校児童のほぼ全員が道路を横断するが、常盤坂方面から幹線道路への抜け道になっており、交通量が多く危険である。	交通安全	学校による安全教育	教育委員会
2	市道南袋町1号線	南城西二丁目1番地1付近の用水路	歩道と水路との間に柵があるが横をすり抜けられるため危険。	交通安全	柵の拡幅(対策済)	弘前市
3	市道城西二丁目7号線	城西三丁目3番地1付近の遊歩道	幹線道路へ向けての遊歩道が整備されているが、市道と交差する箇所が複数あり、市道(車道)が優先であることに気が付かないで飛び出してしまう危険がある。	交通安全	路面表示の設置(対策済)	弘前市
4	市道城西三丁目5号線	樋の口二丁目5番地11付近の変則五叉路	イオンタウンから城西団地への抜け道になっている歩行者・自転車専用の通路。交差点で自転車が一時停止せずに出てくる等によるヒヤリハット事例がよくあり危険。	交通安全	①カーブミラーの設置(対策済) ②樹木の伐採及び枝払い(対策済) ③学校による安全教育	①弘前市 ②弘前市 ③教育委員会

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、生涯学習課、[弘前警察署]交通第二課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

### 【青柳小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道岩崎西目屋弘前線	悪戸字青柳9番地9付近の五叉路	信号のある道路と信号のない道路が交差している五叉路で、交通量も多い。	交通安全	①横断歩道の引きなおし(対策済) ②のぼり旗の設置(対策済)	①中南地域県民局 ②弘前市
2	県道岩崎西目屋弘前線	悪戸字青柳196番地2付近の三叉路	交通量の多い三叉路	交通安全 雪対策	①道路の補修(対策済) ②堆雪状況の確認	①中南地域県民局 ②中南地域県民局
3	県道関ヶ平五代線	下湯口字村元44番地1・食事処やまに前交差点	カーブと一時停止が交わる交差点	交通安全	①横断歩道の移設 ②ドットラインの引きなおし(対策済)	①弘前警察署 ②中南地域県民局

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

### 【和徳小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道弘前岳巒ヶ沢線	和徳町地内・和徳十文字	一日を通して交通量が多いため、登下校時の安全確保が課題。	交通安全	①学校による安全教育 ②横断歩道及び停止線の引きなおし(対策済)	①教育委員会 ②中南地域県民局
2	市道和徳下白銀町線	和徳町地内・北大通り交差点(市道 和徳下白銀町線ほか)	一日を通して交通量が多いため、登下校時の安全確保が課題。	交通安全	横断歩道停止線の設置(4ヶ所) (対策済)	弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

## 令和4年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表 (5月10日及び12日実施分)

### 【小沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道久渡寺新寺町線	大原二丁目8番地6・さとちょう大原店前交差点	歩行者信号が無く、低学年児童が信号を確認しづらい。	交通安全	歩行者用信号の設置検討(対策済)	弘前警察署
2	県道久渡寺新寺町線	大開一丁目3番地3・大開ファミリークリニック付近交差点	信号のない横断歩道で、停車してくれる車が少なく。	交通安全	①外側線の引きなおし(対策済) ②のぼり旗の設置	①中南地域県民局 ②弘前市
3	市道小沢大開1号線	大開一丁目6番地12・おおびらき温泉付近の交差点	道路が狭く、見通しが悪い。昨年度事故が発生。	交通安全	①道路補修後にグリーンベルト及び外側線の検討 ②予告表示の復旧 ③学校による安全教育 ④横断歩道の移設検討 ⑤のぼり旗設置 ⑥電柱移設	①弘前市 ②弘前市 ③教育委員会 ④弘前警察署 ⑤弘前市 ⑥弘前市
4	市道小沢大開1号線	大開一丁目8番地11・旧弘前自動車学校前付近の交差点	車がスピードを上げて走行するため危険	交通安全	①停止線引きなおし ②横断歩道の引きなおし(対策済) ③のぼり旗の設置 ④標識の高さ調整(対策済)	①弘前市 ②弘前市 ③弘前市 ④弘前警察署

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、生涯学習課、[弘前警察署]交通第二課、[青森県]中南地域県民局道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課

### 【東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道城東3号線	城東北四丁目1番地9・しゃが葉前	歩道が途切れ、歩行者と車が接触しそうになる。	交通安全	①グリーンベルトの設置 ②電柱及び標識の移設	①弘前市 ②弘前市
2	市道城東3号線	城東中央三丁目5番地1・ファミリーマート弘前城東中央三丁目店前の水路	側溝が深く、雨が降ると蓋が浮くことがある。	交通安全	日常の維持(土砂上げ等)	①弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、生涯学習課、[弘前警察署]交通第二課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課、  
[国土交通省]東北地方整備局青森河川国道事務所