

# 青森県 弘前市 北小学校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】教育委員会学校整備課、小学校、弘前警察署交通第二課、弘前市土木課、道路維持課、地域交通課



- - - : 通学路(学校指定)  
○ : 要対策箇所

<No.3> 付近に信号機があるものの遠回りになってしまうため、信号機のない交差点を渡っている実態がある。



<対策メニュー> 学校による安全教育【教育委員会】

<No.1> 駐車場(民地)の通り抜けや直角になっている歩道をショートカットして歩く児童が見られ、車との接触がありそうで危険。



<対策メニュー>  
 ①植栽柵の埋め立てによる通路の確保【弘前市】  
 ②学校による安全教育【教育委員会】

<No.2> 道路が狭い割に車の交通量が多く、スピードを落とさず走る車が多いため危険。



<対策メニュー>  
 ①外側線の引き直し【弘前市】  
 ②のぼり旗の設置【弘前市】(対策済)  
 ③学校による安全教育【教育委員会】