

令和2年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【文京小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道中野一丁目1号線	中野一丁目地内	路側帯が狭く、横断歩道もないため歩行に支障がある。外側線も消えかかっている。	薄くなった外側線の引き直しを実施済。	弘前市
2	市道中野城南線	中野二丁目地内	踏切が傾斜になっていて冬期間は車両のスリップが多く危険。	当該路線は、凍結抑制剤散布路線であり、冬休み前には道路状況により拡幅除雪も実施していることから、今後も継続して冬期間の安全確保に努めていく。	弘前市
3	市道中野山崎線、市道中野座頭石線	中野四丁目地内	交通量が多く見通しも悪いため横断時に危険。	歩行者の待避所確保と車両左折時における内側への巻き込み抑止を図るため、交差点巻き込み部に縁石を設置済。	弘前市
				標識の交換及び取り付け位置を変更済。	弘前警察署
4	市道三岳町3号線	三岳町地内(三岳公園脇)	蓋や柵のない深い用水路があり、転落する危険あり。	注意喚起を図るため、ポストコーンを設置済。	弘前市

【合同点検メンバー】青森県：中南地域県民局道路施設課、弘前警察署：交通第二課、生活安全課、弘前市：土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課、教育委員会学校整備課

【城西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道袋町線	袋町地内(市民体育館西側)	側溝に蓋がない箇所がある。	来年度以降の側溝改修工事実施に向け、令和3年度の交付金事業へ要望済。	弘前市
2	市道袋町線	袋町地内(旧県工業試験場前交差点)	近隣に住宅が増えたことにより車の交通量も増加し危険。	令和3年度に外側線を再設置する予定。(4月～5月)	弘前市
				弘前市交通安全協会にのぼり旗の設置を依頼済。	弘前市

【合同点検メンバー】弘前警察署：交通第二課、生活安全課、弘前市：土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課、教育委員会学校整備課

【千年小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県道石川土手町線	小栗山地内	急な傾斜がついている路側帯があり、特に冬期間は通行に支障をきたしている。	道路改良について検討中。	中南地域県民局
2	市道門外原ヶ平線	広野二丁目地内	歩道が狭いため危険。	今年度で縁石撤去は完了済。 来年度以降のカラー舗装工事実施に向け、令和3年度の交付金事業へ要望済。	弘前市

【合同点検メンバー】青森県：中南地域県民局道路施設課、弘前警察署：交通第二課、生活安全課、弘前市：土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課、教育委員会学校整備課、教育委員会生涯学習課

令和2年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【石川小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道石川乳井線	乳井地内	過去に不審者が出没している。	下校時間帯(15時～16時頃)の防犯パトロール強化について対応済。	弘前警察署
2	市道石川乳井線、主要地方道弘前環状線	石川地内	交差点の見通しが悪く、交通事故も発生しているため危険。	交差点角にロードミラーを設置済。	弘前市
3	県道石川百田線	石川地内	歩道が狭く、交通量が多いため危険。	弘前市交通安全協会にのぼり旗の設置を依頼済。	弘前市
				区画線の引き直しを実施済。	中南地域県民局

【合同点検メンバー】国土交通省：弘前国道維持出張所、青森県：中南地域県民局道路施設課、弘前警察署：交通第二課、生活安全課、弘前市：土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課、教育委員会学校整備課

【裾野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	主要地方道弘前鱒ヶ沢線	十腰内地内(長前バス停)	路側帯上にバス停があり歩行スペースが狭くなっている。冬期間は特に危険。	除雪作業の際、できるだけ歩行スペースを確保するよう業者へ指示済。	中南地域県民局
2	主要地方道弘前鱒ヶ沢線	十腰内地内(十腰内バス停)	路側帯上にバス停があり歩行スペースが狭くなっている。冬期間は特に危険。	除雪作業の際、できるだけ歩行スペースを確保するよう業者へ指示済。	中南地域県民局
3	主要地方道弘前鱒ヶ沢線	十面沢地内(観音林バス停)	路側帯上にバス停があり歩行スペースが狭くなっている。冬期間は特に危険。	除雪作業の際、できるだけ歩行スペースを確保するよう業者へ指示済。	中南地域県民局
4	主要地方道弘前鱒ヶ沢線	十面沢地内(十面沢バス停)	路側帯上にバス停があり歩行スペースが狭くなっている。冬期間は特に危険。	除雪作業の際、できるだけ歩行スペースを確保するよう業者へ指示済。	中南地域県民局
5	主要地方道弘前鱒ヶ沢線	大森地内(大石神社前バス停)	路側帯上にバス停があり歩行スペースが狭くなっている。冬期間は特に危険。	除雪作業の際、できるだけ歩行スペースを確保するよう業者へ指示済。	中南地域県民局
6	主要地方道弘前鱒ヶ沢線	大森地内(農業改善センター前バス停)	路側帯上にバス停があり歩行スペースが狭くなっている。冬期間は特に危険。	・除雪作業の際、できるだけ歩行スペースを確保するよう業者へ指示済。 ・歩道拡幅事業を実施中。	中南地域県民局
7	主要地方道弘前鱒ヶ沢線	貝沢地内～十腰内地内	路側帯の側溝に蓋がない箇所が多い。	駐在所付近から裾野出張所付近までの約180mについて融雪溝を整備済。	中南地域県民局
8	主要地方道弘前鱒ヶ沢線	十面沢地内	路側帯が狭く、また坂道になっていてカーブもしているため車が見づらい	線形改良事業を実施中。	中南地域県民局

【合同点検メンバー】青森県：中南地域県民局道路施設課、弘前警察署：交通第二課、生活安全課、弘前市：土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課、教育委員会学校整備課

令和2年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道城東22号線、19号線	城東北三丁目地内 (スターバックスコーヒー弘前さくら野店前)	交差点に信号機がなく、交通量も多いため危険。	規制標識の視認性向上を図るため、街路樹伐採済。	弘前市
				規制標識の移設を実施済。	弘前警察署
2	市道末広高田線	末広四丁目地内 (城東公園)	令和元年度に不審者出没事案が発生。	市・警察・学校・町会等でワークショップを開催し防犯カメラ設置について検討中。	弘前市
3	市道城東3号線	城東北二丁目地内 (長四郎公園)	保護者から防犯カメラ設置の要望あり。	市・警察・学校・町会等でワークショップを開催し防犯カメラ設置について検討中。	弘前市
4	国道7号	城東中央五丁目地内(城東さくら地下道)	出入口付近に防犯カメラがない。	市・警察・学校・町会等でワークショップを開催し防犯カメラ設置について検討中。	弘前市

【合同点検メンバー】国土交通省：弘前国道維持出張所、弘前警察署：交通第二課、生活安全課、弘前市：土木課、道路維持課、地域交通課、市民協働課、こども家庭課、教育委員会学校整備課、教育委員会生涯学習課

【福村小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道境関川合線	福田地内	道幅が狭く、歩道が十分に確保されていない。	外側線の引き直しを実施済。	弘前市
				弘前市交通安全協会にのぼり旗の設置を依頼済。	弘前市

【合同点検メンバー】弘前警察署：交通第二課、弘前市：土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課、教育委員会学校整備課

【相馬小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道湯口五所線	黒瀧地内	歩道やガードレールがない直線道路で、車がスピードを出して走行するため危険。	令和3年度に外側線を再設置する予定。(4月～5月)	弘前市

【合同点検メンバー】弘前警察署：交通第二課、生活安全課、弘前市：土木課、道路維持課、市民協働課、こども家庭課、教育委員会学校整備課