

青森県 弘前市 文京小学校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】青森県:中南地域県民局道路施設課、弘前警察署:交通第二課、生活安全課、弘前市:土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課、教育委員会学校整備課、小学校

・路側帯が狭く、横断歩道もないため歩行に支障がある。外側線も消えかかっている。



<対策メニュー>

・薄くなった外側線の引き直しを実施済。

・踏切が傾斜になっていて冬期間は車両のスリップが多く危険。



<対策メニュー>

・凍結抑制剤散布路線であり、冬休み前には道路状況により拡幅除雪を実施していることから、今後も継続して冬期間の安全確保に努めていく。

・蓋や柵のない深い用水路があり、転落する危険あり。



<対策メニュー>

・注意喚起を図るため、ポストコーンを設置済。

・交通量が多く見通しも悪いため横断時に危険。



<対策メニュー>

・歩行者の待避所確保と車両左折時における内側への巻き込み抑止を図るため、交差点巻き込み部に縁石を設置済。
・標識の交換及び取付位置を変更済。

--- : 通学路(学校指定)
--- : 要対策箇所