

平成27年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表

29.11.24更新

【桔梗野小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 富田樹木線	弘前市桔梗野一丁目地内	歩道が設置されておらず、交通量が多い。冬期間は道路が狭くなり危険。	外側線の復旧（H27年度復旧済）	弘前市
				道路融雪（H30年度以降対策）	弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【朝陽小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 茂森新町線	弘前市在府町地内	歩道の側溝が破損しており、危険。	側溝蓋補修（H27年度補修済）	弘前市
No.2	市道 茂森新町3号線	弘前市茂森新町二丁目地内	止まれの標識が曲がっている。	標識補修（H27年度補修済）	弘前警察署
No.3	市道 茂森新町1号線	弘前市茂森新町二丁目地内	停止線が消えかかっている。また、石碑周辺に雪がたまっていることが多い	停止線復旧（H28年度復旧済）	弘前警察署
No.4	市道 火葬場1号線	弘前市茂森新町二丁目地内	カーブに向けて車が急に進入してくるため危険	停止線復旧（H28年度復旧済）	弘前警察署
No.5	弘前市茂森新町四丁目地内		県道は交通量が非常に多いため、市道茂森新町2号線へのう回路を設置してほしい	歩道設置を検討（H30年度以降対策）	弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【城西小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 袋町線	弘前市新町地内	交通量が多いが、歩道が設置されておらず、通学児童が多く利用するため危険。	路側帯のカラー舗装（H28年度対策済）	弘前市
No.2	市道 平岡町線	弘前市新町地内	交差点の歩行者滞留スペースに設置してある側溝に蓋がなく、危険	側溝蓋設置（H27年度設置済）	弘前市
No.3	市道 亀甲紺屋町線	弘前市紺屋町地内	交差点の歩行者滞留スペースに設置してある側溝に蓋がなく、危険	側溝蓋設置（H27年度設置済）	弘前市
No.4	市道 西大工町線	弘前市西大工町地内	T字路の角の側溝に段差があり、危険	側溝蓋設置（H27年度設置済）	弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【豊田小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道 豊田一丁目2号線	弘前市豊田一丁目地内	交通量が多いが、歩道が設置されておらず、通学児童が多く利用するため危険。	路側帯のカラー舗装（H28年度対策済）	弘前市
No.2	市道 豊田4号線	弘前市豊田一丁目地内	交差点が複雑で、通学児童の横断に危険	外側線・導流帯復旧（H29年度対策済）	弘前市
No.3	県道 松水平撫牛子停車場線	弘前市小比内二丁目地内	横断歩道が消えかかっている。冬期間はT字路奥に雪山があり危険	横断歩道復旧（H27年度復旧済）	弘前警察署
No.4	市道 小比内一丁目1号線	弘前市小比内一丁目地内	T字路角に段差があり、危険	側溝補修（H27年度補修済）	弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、道路維持課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【千年小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 石川土手町線	弘前市広野一丁目地内	歩道脇の擁壁に柵がない箇所があり危険	転落防止柵設置（H27年度対策済）	青森県
No.2	市道 安原広野線	弘前市広野一丁目地内	三叉路の交差点で交通量も多い。児童が横断する際危険。	交差点改良検討（H28年度対策済）	弘前市
No.3	市道 小沢原ヶ平線	弘前市千年一丁目地内（千年交差点）	歩行者信号の時間が短く、児童の横断に支障	信号点灯時間変更（歩行者青時間延長・H27年度対策済）	弘前警察署
No.4	県道 石川土手町線	弘前市松原東四丁目地内（広野交差点）	歩行者用灯器がない	歩行者用灯器増灯を検討（H28年度対策済）	弘前警察署
No.5	市道 小沢原ヶ平線	弘前市千年三丁目地内	歩道がなく、特に冬期間児童の歩く場所がないため危険。	歩道設置	弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【大成小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道石川土手町線	弘前市住吉町地内	見通しの悪い交差点であり、交通量が多く右折レーンがないことから、直進車が歩道にはみ出し通過することがあり危険	交差点改良（H30年度以降対策）	青森県・弘前市

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、道路維持課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

【裾野小・中学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	裾野中学校構内通路	弘前市十面沢地内	構内通路から県道へ出る際に見通しが悪い	ロードミラー設置検討（H28年度設置済）	弘前市教育委員会
No.2	県道 弘前鰯ヶ沢線	弘前市十面沢地内	市道から県道へ出る際に見通しが悪い	道路改良を検討	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、道路維持課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課