

青森県 弘前市 青柳小学校校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前警察署、地域住民

・見通しが悪いカーブ区間で危険。ロードミラーが設置されているが老朽化している。

No.5



〈対策メニュー〉
・ロードミラーの更新

・交差点の滞留所にいつも水たまりができています。

No.1



〈対策メニュー〉
・水たまり箇所の補修(対策済)

・大型車通行止の看板が見えづらくなっている。

No.2,3



〈対策メニュー〉
・看板の補修

--- : 通学路(学校指定)

--- : 要対策箇所

青柳小学校

No.4

村元