

青森県 弘前市 時敏小学校校区（通学路対策箇所図）

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前市都市政策課、弘前警察署

・見通しの悪い道路で、側溝に蓋がないため危険。

No.1



＜対策メニュー＞

・側溝の蓋掛け、外側線復旧（対策済）

・歩道を通行する車両があり危険。停止線が消えておりみえにくい。

No.2



＜対策メニュー＞

・車止めの設置（対策済）、停止線復旧（H28年度対策予定）

・歩道が未整備の箇所が多く、自動車・自転車・歩行者が混在し危険。路肩に電柱があり、よけるために車道に出なければならない。

No.3



＜対策メニュー＞

・歩道整備を含めた道路改良工事を予定