

青森県 弘前市 小沢小学校校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前市都市政策課、弘前警察署、地域住民

・歩道が狭く、通行量が多いため危険。



〈対策メニュー〉


- ・外側線の復旧(対策済)
- ・歩道設置(検討)

・横断歩道や停止線が消えかけていてみづらい。



〈対策メニュー〉

- ・路面標示及び舗装の復旧(対策済)



--- : 通学路(学校指定)
--- : 要対策箇所