


青森県 弘前市 船沢小学校校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前警察署



・除雪で雪山ができ、見通しが悪い。歩道内にある横断歩道の標識が歩道除雪の際に邪魔になる。

No.1



<対策メニュー>
 ・除雪業者に指導するとともに、パトロールを強化する。
 ・横断歩道を撤去し、標識を撤去する。
 (H29年度対策予定)

No.3



・途中で止まっている道路を学校までつなげてほしい。

No.4



<対策メニュー>
 ・整備を検討している。

・横断距離が長く危険なので、信号を設置してほしい。

No.2



<対策メニュー>
 ・学校では信号のある横断歩道を渡るように指導する。
 ・外側線の処理により、横断距離を短くできるか検討する。

・事故が発生しており危険なので、信号を設置してほしい。

No.5



<対策メニュー>
 ・信号の設置を検討する。
 (H29年中対策予定)

--- : 通学路(学校指定)
 ○ : 要対策箇所