

平成29年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【岩木小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道関ヶ平五代線	弘前市五代外地内	50km制限だが、スピードを出す車が多く危険。	横断歩道前後におけるカラー舗装の復旧を検討する。(H30年度対策予定)	青森県 中南地域県民局
No.2	県道関ヶ平五代線	弘前市五代外地内	途中で歩道が狭くなり、歩道除雪がされていないが、除雪してほしい。	広い歩道と同じ機械で一連で作業することができないため難しいが、対応を検討する。	青森県 中南地域県民局
No.3	県道関ヶ平五代線	弘前市五代外地内	側溝のグレーチングが破損していて危険。	グレーチングを交換する。(対策済)	青森県 中南地域県民局
No.4	市道岩木小5号線	弘前市一町田外地内	歩道がなく危険なので、整備してほしい。	歩道整備に向け、今年度から用地買収を進めている。(H30年度着手予定)	弘前市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前警察署

【船沢小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	市道折笠愛宕線	弘前市細越地内	除雪で雪山ができ、見通しが悪い。歩道内にある横断歩道の標識が歩道除雪の際に邪魔になる。	除雪業者に指導するとともに、パトロールを強化し、交差点排雪等に対応する。	弘前市
				横断歩道が必要ないのであれば、横断歩道を撤去し、標識を撤去する。(H29年度対策予定)	弘前警察署
No.2	主要地方道五所川原岩木線	弘前市折笠外地内	横断距離が長く危険なので、信号を設置してほしい。	すぐ近くの交差点に信号があるので、設置は難しい。学校では信号のある横断歩道を渡るように指導する。(対策済)	小学校
				外側線の処理により、横断距離を短くできるか検討する。	青森県 中南地域県民局
No.3	主要地方道五所川原岩木線	弘前市中別所外地内	歩道を整備してほしい。	歩道整備事業を実施しており、用地買収及び工事を進めている。	青森県 中南地域県民局
No.4	法定外道路外	弘前市細越外地内	途中で止まっている道路を学校までつなげてほしい。	整備を検討している。	弘前市
No.5	蒔苗地区交差点(県道弘前環状線-市道独狐蒔苗線)	弘前市蒔苗地内	注意喚起の標識や路面標示の対策をしているが、事故が発生しているため、信号を設置してほしい。	信号の設置を検討している。(H29年中対策予定)	弘前警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前警察署

【東目屋小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	桜庭地区丁字路(市道平山線-市道番館黒土線)	桜庭地内	止まれを標示してほしい。	丁字路に止まれ(停止線)を新規で標示することは基本的にしていないので、外側線(ドット線)を引く。(対策済)	弘前市
No.2	桜庭地区丁字路(市道桜庭4号線-市道番館黒土線)	桜庭地内	止まれが消えているので、復旧してほしい。	停止線を復旧する。(対策済)	弘前警察署
No.3	市道番館黒土線	桜庭地内	側溝に蓋のサイズが合っていないため段差があり危険。歩車道境界ブロックが破損している。	側溝のふたを交換する。破損したブロックは補修や縁石の切下げで対応する。(対策済)	弘前市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前警察署

平成29年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【致遠小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	浜の町東二丁目地区交差点 (浜の町1号線-浜の町船水線 ほか)	浜の町東二丁目外地内	交通量が非常に多く、横断するのが危険なので、信号を設置してほしい。	信号を設置するスペース、歩行者が滞留するスペースがないので、信号の設置は難しい。路側帯および交差点内のカラー舗装を検討する。(H30年度対策予定)	弘前市
No.2	市道石渡外瀬線	浜の町東三丁目地内	外側線を引いてほしい。	外側線を引く。(対策済)	弘前市
No.3	市道浜の町1号線	浜の町東二丁目地内	側溝に蓋をかけてほしい。	側溝に蓋をする。(対策済)	弘前市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前市都市政策課、弘前警察署、地域住民

【城東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(対策時期)	事業主体
No.1	撫牛子二丁目地区交差点 (県道石川百田線-主要地方道 弘前環状線)	撫牛子二丁目外地内	見通しが悪く危険である。	交差点改良事業を実施しており、用地買収を進めている。	青森県 中南地域県民局
No.2	撫牛子二丁目地区交差点 (県道石川百田線-市道撫牛子 停車場線ほか)	撫牛子二丁目外地内	道路幅が狭く危険である。	外側線を復旧する。(対策済)	弘前市
No.3	県道石川百田線	百田地内	歩道の一部が狭く危険である。	歩道の整備を順次進めている。	青森県 中南地域県民局

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、国土交通省青森河川国道事務所弘前国道維持出張所、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前市都市政策課、弘前警察署

【豊田小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(対策時期)	事業主体
No.1	豊田一丁目地区交差点 (市道豊田一丁目二号線 -県道松木平撫牛子停車場 線)	豊田一丁目地内	横断歩道のところに滞留するスペースがない。	外側線の引き直しを検討する。(対策済)	青森県 中南地域県民局
No.2	市道豊田4号線	豊田一丁目外地内	ゾーン30だが、スピードを出す車が多く危険。ゼブラゾーンが消えかけている。	車道を狭めるような外側線の引き直しを検討する。消えかけているゼブラゾーンは復旧する。(ゼブラゾーンは対策済)	弘前市
No.3	市道豊田4号線	小比内一丁目地内	舗装が陥没し、水が溜まる。	舗装、縁石の補修をする。(対策済)	弘前市
No.4	市道小比内一丁目2号線	小比内一丁目地内	用水路に柵などがなく、危険。	仮設柵の設置を検討する。	弘前市
No.5	県道松木平撫牛子停車場線	小比内一丁目外地内	横断歩道が消えかけている。道路に穴がある。	路面補修と横断歩道を復旧する。(対策済)	青森県 中南地域県民局
No.6	県道松木平撫牛子停車場線	豊田一丁目外地内	水が溜まり、車からの水しぶきが児童にかかる。	降雨時に調査し、路面排水対策を検討する。	青森県 中南地域県民局

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、国土交通省青森河川国道事務所弘前国道維持出張所、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前市都市政策課、弘前警察署、地域住民