


# 青森県 弘前市 豊田小学校校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、国土交通省青森河川国道事務所弘前国道維持出張所、青森県中南部地域県民局地域整備部道路施設課、弘前市建設政策課、弘前市道路維持課、弘前市都市政策課、弘前警察署、地域住民



・舗装が陥没し、水が溜まる。



<対策メニュー>  
・舗装、縁石の補修をする。  
(対策済)

・用水路に柵などがなく、危険。



<対策メニュー>  
・仮設柵の設置を検討する。

・スピードを出す車が多く、ゼブラゾーンが消えかけている。



<対策メニュー>  
・車道を狭めるような外側線の引き直しを検討する。  
(ゼブラゾーンは対策済)

・横断歩道のところに滞留するスペースがない。



<対策メニュー>  
・外側線の引き直しを検討する。(対策済)

・横断歩道が消えかけている。



<対策メニュー>  
・横断歩道を復旧する。  
(対策済)

No.6  
豊田小学校