

青森県 弘前市 福村小学校校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、保護者、地域住民

No.2

・境関方面からは左側通行を実施、横断歩道を要望。道路幅も狭く特に冬期間は危険。



<対策メニュー>

- ・市：路側帯のカラー舗装化
- ・市：視距改良(要検討)
- ・市：新境橋人道橋の新設
- ・市：外側線の設置
- ・警：横断歩道新設

No.3

・児童センターまでの道路が、車がすれ違いできないほど狭い。



<対策メニュー>

- ・教委：教職員による登校指導

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.1

・福田交差点信号は交通量も多い。



<対策メニュー>

- ・市：交差点改良(要検討)
- ・警：横断歩道塗り直し