

青森県 弘前市 時敏小学校校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】教育委員会、弘前市土木課、弘前市道路維持課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課、保護者、地域住民

No.1

・道路が狭く交通量が多い。
一部歩道がされていない。郵便局側は縁石がなく危険。



＜対策メニュー＞

- ・教委：路肩除雪
- ・市：歩道整備（要検討）


No.2

・道路が狭く交通量、歩行者が多い。縁石がないため危険。



＜対策メニュー＞

- ・県：除雪作業配慮



--- : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所