

青森県 弘前市 ^{たかすぎ}高杉小学校校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

No.1

・道路が狭く、交通量も多い。
冬期間は一層狭くなり滑りやすく危険度が増す。



<対策メニュー>

・県：道路拡幅、歩道整備
(事業実施中)

No.3

・横断歩道部の道路側溝に蓋が設置されていないので危険。



<対策メニュー>

・市：側溝の蓋掛け
(H26年度実施済)

No.2

・横断歩道部の縁石が切り下げられていないので、危険。



<対策メニュー>

・県：縁石の切り下げ
(時期検討中)



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所