弘前市内通学路の対策箇所一覧表

【城東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
No.1	県道 弘前環状線	弘前市撫牛子3、4丁目地内	現道が狭く歩道がないため歩行者が危険。	歩道の整備	青森県
No.2	県道 弘前環状線	弘前市撫牛子3、4丁目地内	交差点に右折車線がないため渋滞し危険。	交差点の改良	青森県
No.3	県道 石川百田線	弘前市撫牛子1丁目地内	歩道が狭く冬期間の除雪が困難。	歩道の拡幅	青森県

【対策検討メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課